

**Акт**  
**Обследования инженерно-технической укрепленности и**  
**проверки технического состояния средств охраны**

« 19 » 12 2017г.

г. Кызыл

Мы нижеподписавшаяся комиссия в составе представителей:

Собственника: и.о. заведующая МБДОУ Детский сад №4  
г. Кызыл Сафет-Доштак Молчалаб Кызылбабובה  
Исполнителя: инженер ПЦО Дамбы А.Т.

Произвели обследование на объекте: МБДОУ Детский сад №4

находящемуся по адресу: г. Кызыл ул. Цветишние Фабрика 45.

Обследованием установлено Объект расположен в  
центральной части города, огражден забором  
из металлического профилированного листа  
въездные ворота и входная калитка рас-  
положены с северной стороны по улице  
Цветишние Фабрика. Здание двухэтажное  
из кирпича и железобетона, кампальное.  
Окна имеют рамы из пластиковых стеклопа-  
кетов на первом и втором этаже.

Двери центральной вход и запасного  
выхода расположенного сзади от централь-  
ной двери железные с выштампованным зам-  
ком. Сзади от центральной двери запасной  
выход из пластикового пакета со стеклами из  
пластика. На втором этаже два пожарных  
выхода из здания, выполненные из пластиковых  
стеклопакетов. Все двери выходят на северную  
сторону. Помещения и здания оснащены  
детьми оборудованы пожарной сигнализ-  
ацией. Датчики установленной обрзца,  
требуется заменить, приёмно-контрольные  
приборы новые. Также имеется КТС  
(аппарат тревожной сигнализации) услуга  
мобильной безопасности с 2-м уровнем на  
"БЦО ОВД. МБДОУ №4 оборудован видеонаб-  
людением охват территории обеспечен полно-  
стью. Вышки камеры просматривает только  
вход, остальные помещения видеонаблюдением  
не оборудованы.